



Total Quality. Assured.

545 E Algonquin Road, Suite H
Arlington Heights, IL 60005 USA

Telephone: 847-439-5667
intertek.com

Published:
Revised:

26-Apr-24

Public Notice ID: 2024-23
Page 1 of 2

Safety Concern with Intertek Certified Product / Souci de sécurité avec le produit certifié Intertek

U.S. Boiler, New Yorker Boiler, Advantage, FORCE and Archer brand gas-fired hot water residential boilers

Notification Type:	Safety / Sécurité
Certification Type:	ETL Listed - US and Canada

Notification

Intertek notifies consumers, retailers and distributors of a potential safety concern involving the Intertek Certified products identified below. / Intertek informe les consommateurs, les détaillants et les distributeurs d'une préoccupation potentielle en matière de sécurité impliquant les produits certifiés Intertek identifiés ci-dessous.

Company Identification

U.S. Boiler Company LLC

Product Identification

The recalled products are Gas Fired Hot Water Residential Boilers, U.S. Boiler ES2 models ES23, ES24, ES25, ES26, ES27, ES28, ES29 (with or without “-N” or “-P” suffix) U.S. Boiler Series 3 models 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 (with or without “-N” or “-P” suffix) ,U.S. Boiler X-2 models X-202, X-203, X-204, X-205, X-206, X-207, X-208, X-209

New Yorker CG-E models CG30E, CG40E, CG50E, CG60E, CG70E, CG80E, CG90E, New Yorker CG-F models CG20F, CG30F, CG40F, CG50F, CG60F, CG70F, CG80F, CG90F Advantage AG models AG3, AG4, AG5, AG6, FORCE models FORCE02E, FORCE03E, FORCE04E, FORCE05E, FORCE06E, FORCE07E, FORCE08E, FORCE09E, Archer Boilers Lancer models LCR-2-038, LCR-3-068, LCR-4-102, LCR-5-136, LCR-6-170. Recall number: 24-161 see link to CPSC https://www.cpsc.gov/Recalls/2024/US-Boiler-Company-Recalls-Gas-Fired-Hot-Water-Residential-Boilers-Due-to-Carbon-Monoxide-Poisoning-Hazard?utm_campaign=&utm_content=20240315&utm_medium=email&utm_source=govdelivery

Les produits rappelés sont des chaudières résidentielles à eau chaude au gaz, modèles US Boiler ES2 ES23, ES24, ES25, ES26, ES27, ES28, ES29 (avec ou sans suffixe « -N » ou « -P »). Modèles de chaudières américaines série 3 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 (avec ou sans suffixe « -N » ou « -P »), États-Unis Chaudière X-2 modèles X-202, X-203, X-204, X-205, X-207, X-208, X-209 Modèles New Yorker CG-E CG30E, CG40E, CG50E, CG60E, CG70E, CG80E, CG90E, modèles New Yorker CG-F CG20F, CG30F, CG40F, CG50F, CG60F, CG70F, CG80F, CG90F, Modèles Advantage AG AG3, AG4, AG5, AG6, modèles FORCE FORCE02E, FORCE03E, FORCE04E, FORCE05E, FORCE06E, FORCE07E, FORCE08E, FORCE09E

Chaudières Archer Lancer modèles LCR-2-038, LCR-3-068, LCR-4-102, LCR-5-136, LCR-6-170. Numéro de rappel : 24-161 voir lien vers CPSC https://www.cpsc.gov/Recalls/2024/US-Boiler-Company-Recalls-Gas-Fired-Hot-Water-Residential-Boilers-Due-to-Carbon-Risque-d'empoisonnement-au-monoxyde?utm_campaign=&utm_content=20240315&utm_medium=email&utm_source=govdelivery

Hazard Involved

The blocked vent switch (BVS) can fail to shut down the burners if the boilers are installed at altitudes above 5,400 feet and the vent system becomes blocked. In such an event, the boiler can emit excessive amounts of carbon monoxide into the home, posing a carbon monoxide (CO) poisoning hazard to consumer

What To Do

Use of these products should be immediately discontinued and return to the Applicant for replacement or repair. Distributors and retailers should discontinue sales and return inventories to their suppliers. / L'utilisation de ces produits doit être immédiatement abandonnée et retourner au demandeur pour remplacement ou réparation. Les distributeurs et les détaillants doivent cesser les ventes et retourner les inventaires à leurs fournisseurs